

TUGAS AKHIR

**ANALISA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PADA
PROYEK PENANGANAN LONGSOR JALAN 028.15
Ir. SOEKARNO KM. 185 KABUPATEN NGAWI**



disusun oleh

RICKY WAHYU KUSUMA
Nim. 17513243

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KADIRI
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PADA PROYEK PENANGANAN LONGSOR JALAN 028.15 Ir. SOEKARNO KM. 185 KABUPATEN NGAWI

Tugas Akhir

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu dan Memperoleh Gelar
Sarjana Teknik

Kediri, 04 - September - 2021

Penyusun

RICKY WAHYU KUSUMA
Nim. 17513243

Dosen Pembimbing :

1. Dr. AHMAD RIDWAN, SE. ST. MT
2. Drs. SIGIT WINARTO, ST. MT

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Kadiri

YOSEF CAHYO SP,ST,MT,Meng
NIK : 199909001

Menyetujui,

Ketua Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Kadiri

EKO SISWATO,ST,MT
NIK : 201204011

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PADA
PROYEK PENANGANAN LONGSOR JALAN 028.15
Ir. SOEKARNO KM. 185 KABUPATEN NGAWI

Penyusun



RICKY WAHYU KUSUMA

Nim. 17513243

Telah dinyatakan lulus pada ujian Skripsi program Studi Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Kadiri

Pada Tanggal : 04 September 2021

Tim Penguji :

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Penguji 1 | Yosef Cahyo SP,ST ,MT, Meng |
| 2. Penguji 2 | Edy Gardjito ST, MT. |
- 
- 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Kadiri



YOSEF CAHYO SP,ST,MT,Meng
NIK : 199909001

Menyetujui,

Ketua Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Kadiri



EKO SISWATO ST.MT
NIK : 201204011

SURAT PERNYATAAN ORIGINAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ricky Wahyu Kusuma
Nim : 17513243
Alamat : Jl. Wonoayu RT. 03 RW. 01 Desa Dukuhmojo,
Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Teknik Sipil Universitas Kadiri dengan judul :

ANALISA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PADA PROYEK PENANGANAN LONGSOR JALAN 028.15 Ir. SOEKARNO KM. 185 KABUPATEN NGAWI

Adalah hasil karya sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada klaim dari pihak lain bukan tanggung jawab pembimbing atau pengelola program tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Atas hal tersebut saya bersedia menerima sanksi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan siapa pun.

Kediri, 04, September, 2021

Penyusun



RICKY WAHYU KUSUMA
Nim. 17513243

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur penulis panjat kan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul : **ANALISIA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK PENANGANAN LONGSOR JALAN O28.15 Ir. SOEKARNO KM. 185 KABUPATEN NGAWI** sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajad sarjana strata 1 (S1) pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kadiri.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis merasakan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa pengarahan, perhatian dan bimbingan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Kadiri. Bapak Ir. Djoko Raharjo, MP.
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Kadiri. Bapak Yosef Cahyo, ST. M.Eng.
3. Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Kadiri. Eko Siswanto, ST. MT.
4. Pembimbing 1 penulisan proposal ini Dr. Ahmad Ridwan, SE, ST, MT.
5. Pembimbing 2 penulisan proposal ini Drs. Sigit Winarto, ST. MT
6. Seluruh Dosen Dan Staf Karyawan Jurusan Teknik Universitas Kadiri.
7. Orang Tua Serta Keluarga yang telah memberikan dorongan berupa moral dan materil serta doa untuk keberhasilan penulisan laporan ini.

8. Teman teman Jurusan Teknik Sipil yang telah membantu pemikiran dan motivasi yang diberikan.
9. Dan seluruh pihak yang membantu penulisan laporan ini yang tidak bisa disebut satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa Proposal Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kelancaran tugas akhir yang akan penyusun lalui.

Kediri,
Penyusun

RICKY WAHYU KUSUMA
Nim. 17513243

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINAL	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Perumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	4
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
1.8 Alur Pembahasan.....	7
1.9 Lokasi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Proyek.....	9
2.2 Manajemen Proyek.....	10
2.3 Pelaksanaan Proyek	11
2.4 Keterlambatan Proyek	11
2.4.1 Penyebab Keterlambatan Proyek	12
2.4.2 Dampak Keterlambatan Proyek	12
2.5 Fault Tree Analysis	13
2.5.1 Gerbang Logika.....	16
2.5.2 Minimal Cut Set	17

2.5.3	Kelebihan dan Kekurangan Fault Tree Analysis	17
2.6	Manajemen Risiko.....	18
2.6.1	Kriteria Rating Probabilitas.....	19
2.7	Mapping Jurnal	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	22
3.2	Alur Penelitian.....	23
3.3	Konsep Penelitian.....	24
3.4	Metode Pengumpulan Data	25
3.4.1	Studi Literatur	25
3.4.2	Studi Lapangan.....	26
3.5	Analisis Data	27

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Identifikasi Keterlambatan	31
4.2	Analisa Menggunakan Metode Fault Tree Analysis	35
4.2.1	Faktor keterlambatan yang disebabkan oleh owner	36
4.2.2	Faktor keterlambatan yang oleh manajemen konstruksi.....	37
4.2.3	Faktor keterlambatan yang disebabkan oleh kontraktor	38
4.2.4	Faktor keterlambatan oleh lingkungan dan cuaca.....	40
4.3	Kombinasi Basic Event	41
4.3.1	Minimal cut set keterlambatan yang disebabkan oleh owner	43
4.3.2	Minimal cut set keterlambatan oleh manajemen kontruksi	44
4.3.3	Minimal cut set faktor keterlambatan oleh kontraktor	46
4.3.4	Minimal Cut Set faktor kendala kondisi lingkungan dan cuaca	47
4.4	Total Minimal Cut Set	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Istilah dalam Fault Tree Analysis.....	15
Tabel 2.2 Simbol Fault Tree Analysis	16
Tabel 2.3 Kriteria rating probabilitas	19
Tabel 2.4 Mapping jurnal	26
Tabel 3.1 Basic event penyebab keterlambatan	29
Tabel 4.1 Progres pekerjaan periode 30 November – 6 Desember 2020	32
Tabel 4.2 Progres pekerjaan periode 7 November – 13 Desember 2020	32
Tabel 4.3 Faktor keterlambatan disebabkan oleh owner	33
Tabel 4.6 Faktor kurangnya pengawasan oleh manajemen konstruksi	33
Tabel 4.7 Faktor pekerjaan kontraktor tidak berjalan lancar.....	34
Tabel 4.8 Faktor kendala kondisi lingkungan dan cuaca	34
Tabel 4.9 Minimal Cut Set keterlambatan oleh owner.....	44
Tabel 4.10 Minimal Cut sSet keterlambatan oleh manajemen konstruksi	45
Tabel 4.11 Minimal Cut Set keterlambatan oleh kontraktor	46
Tabel 4.12 Minimal Cut Set kendala kondisi lingkungan dan cuaca	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Pembahasan	7
Gambar 1.2 Lokasi Proyek	8
Gambar 2.1 Kondisi Proyek	9
Gambar 2.2 Diagram Fault Tree Analysis.....	14
Gambar 3.1 Peta Lokasi.....	22
Gambar 3.2 Alur Pembahasan	23
Gambar 4.1 Grafik progres pekerjaan setiap bulannya	31
Gambar 4.2 Diagram Fault Tree Analysis keempat intermediete event utama...	35
Gambar 4.3 Diagram Fault Tree Analysis keterlambatan pengambilan tindakan oleh owner.....	36
Gambar 4.4 Diagram Fault Tree Analysis keterlambatan dalam mengambil keputusan	36
Gambar 4.5 Diagram Fault Tree Analysis kurangnya pengawasan oleh manajemen konstruksi	37
Gambar 4.6 Diagram Fault Tree Analysis kurangnya pengontrolan	37
Gambar 4.7 Diagram Fault Tree Analysis terjadinya beberapa miskomunikasi.	38
Gambar 4.8 Diagram Fault Tree Analysis pekerjaan kontraktor tidak berjalan dengan lancar	38
Gambar 4.9 Diagram Fault Tree Analysis kurang optimalnya tenaga kerja	39
Gambar 4.10 Diagram Fault Tree Analysis kurangnya pada pengontrolan	39
Gambar 4.11 Diagram Fault Tree Analysis kondisi lingkungan dan cuaca	40
Gambar 4.12 Diagram Fault Tree Analysis kondisi cuaca tidak menentu	40
Gambar 4.13 Diagram Fault Tree Analysis pengaruh kondisi lingkungan	41
Gambar 4.14 Diagram Fault Tree Analysis event A	43
Gambar 4.15 Diagram Fault Tree Analysis event B	44
Gambar 4.16 Diagram Fault Tree Analysis event C	46
Gambar 4.17 Diagram Fault Tree Analysis event D	47
Gambar 4.18 Grafik Perbandingan total minimal cut set	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Diagram Fault Tree Analysis Proyek Penanganan Longsor Jalan 028.15 Ir Soekarno	75
Lampiran 2 Biodata Responden	76
Lampiran 3 Pertanyaan Kepada Responden.....	80
Lampiran 4 Pertanyaan Kepada Responden (Lanjutan).....	80
Lampiran 5 Hasil Jawaban Responden	80
Lampiran 6 Hasil Jawaban Responden (Lanjutan).....	80
Lampiran 7 Foto Kondisi Proyek	81